

Radonaltistuksen selvittäminen, Tuupakan teollisuusalue 2017 - 2020

STUK lähetti 2.10.2017 selvityspyynnöt työntekijöiden radonaltistuksen selvittämiseksi Tuupakan teollisuusalueelle, postinumerot 01740, 01510 ja 01530. Selvityspyynnöjä lähetettiin 125 työpaikkaan.

Selvityspyynnössä mittaustulosten STUKiin toimittamisen määräaika oli 31.3.2018. Aikaisempi radonmittaustulos tai selvitys mittaamatta jättämisestä tuli toimittaa viimeistään 31.10.2017 STUKiin.

Syksyllä 2018 STUK lähetti muistutuksen 55 työpaikkaan, joista STUK ei ollut saanut vastausta selvityspyyntöön. Syksyllä 2019 muistutettavia työpaikkoja oli 13. Vuoden 2020 syksyllä oli jäljellä vielä 2 työpaikkaa, mistä STUK ei ollut saanut vastausta ja joihin lähetettiin muistutus.

Tilanne lokakuussa 2020

Mitattuja työpaikkoja	74
Ei mittaustarvetta, koska sijaitsee 2. kerroksessa tai ylempänä	16
Ei toimitiloja, muuttanut tai toiminta loppunut	33
Ei saatu yhteyttä, lähetetään uusi muistutus	2
Yhteensä	125

Mitatut työpaikat

Radonpitoisuus yli viitearvon	40
Radonpitoisuus alle viitearvon	34
Yhteensä	74

Työpaikat, joissa mitattu viitearvon ylittävä radonpitoisuus

Korjattu	10
Tehty tiivistyksiä, jonka jälkeen muuttanut, varmistusmittaus tekemättä	1
Korjattu, jonka jälkeen mitattu viitearvon ylittävä radonpitoisuus, mutta altistuksen viitearvo ei ylity	1
Työnaikainen radonpitoisuus alle viitearvon	11
Ei ole työtila tai lyhyt työaika	4

Ympäristön säteilyvalvonta ja valmius
Marjo Perälä

14.10.2020

357/6501/2017

Valvonta kesken	13
Yhteensä	40